



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(ГАПОУ БТОТИС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-24.

e-mail: btotis@mail.ru
сайт: www.btotis.ru

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-01.043-2024
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ СТОЛЯРА

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями,
распишитесь в журнале регистрации инструктажа

Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

г.Байкальск
2024г

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К столярным работам допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обученные безопасности труда при выполнении столярных работ.
- 1.2. Столяр обязан:
 - выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;
 - выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
 - соблюдать требования охраны труда, немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
 - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
 - проходить обязательные периодические медицинские осмотры (обследования);
 - уметь оказывать первую помощь пострадавшим при воздействии вредных и опасных производственных факторов в условиях строительства;
 - уметь применять первичные средства пожаротушения.
- 1.3. При выполнении работ на столяра возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - подвижные части производственного оборудования;
 - передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
 - острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций;
 - возникновение напряжения на металлических конструкциях и частях оборудования, нормально находящихся без напряжения.
- 1.4. Для защиты от механических воздействий столяр обязан использовать предоставляемые работодателями бесплатно: костюмы хлопчатобумажные, рукавицы комбинированные. В зимнее время года следует использовать костюмы на утепляющей прокладке и валенки.
- 1.5. Запрещается употреблять в рабочее время алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества, а также находиться на рабочем месте или территории техникума в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- 1.6. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на рабочее место запрещается.
- 1.7. В процессе повседневной деятельности столяр должен:
 - поддерживать порядок на рабочем месте, очищать его от мусора, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
 - быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.
- 1.8. Работник обязан немедленно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).
- 1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Перед началом работы столяр обязан:
 - надеть спецодежду и спецобувь;
 - получить задание на выполнение работы у заместителя директора по АХЧ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.
- 2.2. После получения задания у заместителя директора по АХЧ столяр обязан:
 - подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;
 - проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
 - подобрать оборудование, инструмент и материалы, необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности.
- 2.3. Столяр не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований охраны труда:
 - неисправности приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводоизготовителей, при которых не допускается их применение;
 - несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты или истечении срока их эксплуатации;
 - несоответствии материалов требованиям безопасности;
 - загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
 - потере устойчивости ранее установленных конструкций.
- 2.4. Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно столяр обязан сообщить о них заместителю директора по АХЧ.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Для подхода на рабочие места столяр должен использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, переходные мостики).
- 3.2. При выполнении работ на лесах, подмостях, перекрытиях или покрытиях не следует раскладывать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте.
- 3.3. Устанавливать и подгонять оконные и дверные блоки, а также элементы антресолей и встроенных шкафов следует вдвоем с использованием монтажных столиков. Не допускается выполнять работу стоя на подоконнике, ограждениях балконов и лоджий или с неинвентарных средств подмащивания.
- 3.4. Применяемые при работе деревянные ручки ручного инструмента должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и закреплены, а рабочие органы не должны иметь трещин, выбоин, сколов.
- 3.5. При работе ручной пилой следует использовать прочную опору. При необходимости распиловки заготовки под углом следует применять шаблон, специально предназначенный для этой цели.
- 3.6. Масса ручных машин, применяемых при выполнении работ на лестнице, не должна превышать 5 кг. Выполнять работу более тяжелыми ручными машинами следует со средств подмащивания.
- 3.7. Хранить и переносить инструмент, гвозди, болты, замки, скобяные изделия и другие мелкие детали следует в чемоданчике или сумке, а выступающие острые части - зачехлять.
- 3.8. Столяр, работающий с ручными электрическими машинами, должен иметь I группу по электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса

1 в помещениях с повышенной опасностью.

3.9. При работе на циркулярной пиле столяр обязан:

- проверить наличие и правильность установки защитного кожуха пильного диска, а также наличие и надежность крепления ограждения передаточного механизма (клиноременной передачи, валов и муфт);
- обеспечить правильность установки расклинивающего ножа (расстояние от лезвия ножа до зубьев пилы должно быть не более 10 мм);
- проверить исправность пильного диска и прочность его крепления;
- досылать конец разрезаемой заготовки специальным толкателем;
- проверить исправность заземления.

3.10. Подключать к электросети станки и механизмы следует только специальным штепсельным разъемом.

3.11. Замену рабочего (сменного) инструмента на ручных машинах с электроприводом, а также его регулировку и ремонт следует производить только на отключенной от электросети машине.

3.12. При перерывах в работе или при переноске ручных машин с электроприводом на другое место их следует отключать от сети.

3.13. При применении машин с электрическим приводом столяру запрещается:

- натягивать и перегибать кабели;
- допускать пересечение кабелей электрических машин с электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также шлангами для подачи горючих газов;
- передавать электрическую машину другому лицу;
- производить работы с приставных лестниц, а также на открытых площадках, не оборудованных навесом во время дождя или снегопада;
- производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных изделий, а также изделий с гвоздями, шурупами и другими крепежными изделиями;
- оставлять без надзора включенный электроинструмент.

3.14. Приготовление столярного клея, разведение красок, лаков и антисептических составов следует производить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением не менее 58-кратного воздухообмена. При этом запрещается применение открытого огня и самодельных электронагревательных приборов. Столярный клей следует варить в специальной клееварке с двойным дном и стенками, промежуток между которыми заполнен водой.

3.15. Лакокрасочные материалы и составы для антисептирования и антипирирования древесины следует складировать в специальных помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией и освещением во взрывобезопасном исполнении.

3.16. При хранении материалы и изделия следует складировать:

- длинномерные пиломатериалы (бревна, брус, доски) - в штабели высотой до 1.5 м с прокладками и обвязкой проволокой или пакетирующей лентой;
- листовые материалы - в штабели высотой до 1,5 ширины, но не более 2 м;
- готовые конструкции (оконные и дверные блоки, секции перегородок, шкафы) - в штабели высотой до 2 м или с опиранием на специальную опору. Запрещается их складирование путем опирания на конструкции капитальных или временных зданий и сооружений, а также на штабели других материалов и изделий.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправностей средств подмазывания технологической оснастки, электроинструмента работу необходимо приостановить и принять меры к их устранению. В случае невозможности устранения неисправностей собственными

силами, столяр обязан сообщить об этом заместителю директора по АХЧ. В случае загорания пиломатериалов, деревянных конструкций и изделий столяр обязан погасить очаг возгорания с помощью огнетушителей и других подручных средств. При невозможности ликвидации пожара собственными силами следует вызвать пожарную охрану и сообщить заместителю директора по АХЧ.

- 4.2. При обнаружении загазованности помещения столяру следует приостановить работы, выключить электроприборы и инструменты, покинуть помещение и сообщить о случившемся заместителю директора по АХЧ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. По окончании работ столяр обязан:

- отключить от сети применяемый электроинструмент и убрать в отведенное для этого место;
- привести в порядок рабочее место;
- обо всех неполадках, имевших место во время работы, необходимо сообщить заместителю директора по АХЧ.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С Инструкцией № ИОТ-01.043-2024

“ По охране труда и мерам безопасности для столяра ”.

Ознакомлены:

Дата	Подпись	Фамилия Имя Отчество	Должность