



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(ГАПОУ БТОиС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-24.

e-mail: btotis@mail.ru
сайт: www.btotis.ru

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-03.001-2024

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями,
распишитесь в журнале регистрации инструктажа

Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года п 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 1.1. К работе в учебно-производственной мастерской ГАПОУ БТОТиС допускаются все обучающиеся, обучающиеся в учебных группах по профессии “Швея”, прошедшие медицинское освидетельствование по данной профессии и имеющие допуск, инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности с проверкой знаний и регистрацией в журнале установленного образца под роспись.
- 1.2. Повторное проведение инструктажа с проверкой знаний – не реже 1 раза в полугодие, медицинское освидетельствование – 1 раз в год.
- 1.3. Следует помнить, что при не выполнении требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и электробезопасности при работе в швейной мастерской могут возникнуть:
 - опасность поражения электрическим током;
 - травмирования от движущихся частей механизмов и оборудования;
 - термические травмы и т.д.
- 1.4. Опасные и вредные производственные факторы:
 - опасность поражения электрическим током;
 - получение травм при падении на скользком полу;
 - ухудшение зрения при не выполнении режима освещенности рабочего места;
 - запыленность помещения текстильной пылью;
 - опасность получения ожогов электроутюгом.
- 1.5. Выдается спецодежда для работы в швейной мастерской: хлопчатобумажные фартуки и косынки, которые следует содержать в чистоте, использовать только по назначению.
- 1.6. Нельзя в мастерской принимать пищу.
- 1.7. Бережно относиться к мебели и имеющемуся оборудованию мастерской. Все оборудование использовать по прямому назначению согласно правил технической эксплуатации его.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

- Снять верхнюю одежду и повесить её в отведенное для этого место.
- Получить и одеть спецодежду, застегнуть её на все пуговицы, волосы убрать под косынку.
- Пройти инструктаж по технике безопасности, пожарной и электробезопасности с регистрацией в журнале установленного образца.
- Личные вещи убрать в определенное для этого место.
- Проверить рабочее место: освещенность, убрать лишнее, приготовить необходимые инструменты, приспособления, материалы для выполнения задания, полученного от мастера.
- Убедитесь в исправности швейной машины (на холостом ходу), её пусковых и тормозных устройств, в наличии и исправности оградительных и предохранительных приспособлений.
- Проверить надежность крепления съемных частей машины (фронтальной доски и игольной пластины).

- Убедиться в правильности установки крепления иглы, петлителя, нажимающего и ведущего дисков у скорняжной машины.
- Визуально проверить целостность изоляции электропроводки, розеток, силовых и осветительных щитов. Электрощиты должны быть закрыты крышками.
- Убрать электрические провода, подвешенные на гвоздях, металлических или деревянных предметах. Подводка электропровода должна быть стандартной.
- Из карманов фартуков убрать все лишнее: острые металлические предметы, расчески, семечки и пр.
- Нельзя приходить в мастерскую в болезненном состоянии, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ УРОКА

- К выполнению задания приступать только после того, как твердо уяснил его и знаешь безопасные приемы его выполнения, с разрешения мастера производственного обучения.
- Не садиться работать за неисправные швейные машины, на которых стоит сигнальный знак безопасности “Ремонт” или “Неисправно”.
- Заправка нитей (верхней и нижней), смена игл производится только после отключения машины от электросети.
- Вводить в действие машину плавным нажатием на пусковую педаль.
- Во избежание травмирования пальцев иглой при прокладывании строчки – придерживать изделие двумя руками по обе стороны иглы.

При работе на машине “Оверлок” держать пальцами ткань по краю платформы.

- Удаление ниток, кусочков ткани, попавших в приводной механизм, производить только при отключенной от сети машины.
- Не снимать и не открывать оградительные предохранительные кожуха и устройства на ходу машины.
- Нельзя близко наклоняться к машине во время работы, чтобы избежать удара нитепритягивателем или захвата волос.
- Отработанные или сломанные иглы не бросать на пол, а складывать в определенное мастером место. Нельзя втыкать иголки в электропровод или в свою спецодежду.
- Инструмент хранить в специальном месте. Нельзя класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.
- Чистку и смазку машины производить только при отключенном электроприводе.
- Во время работы сидеть на всей площади стула, ногу вытянуть вперед на пусковую педаль, не нагибаясь вперед.
- Во время перерывов в работе – отключать машину от электросети.
- Замену приводного ремня производить при отключенном электроприводе.
- Не пользоваться электронагревательными приборами без огнеупорной подставки.
- Соблюдать правила безопасности при работе с электрическим утюгом.
- Во время урока производственного обучения в швейной мастерской не бегать по цеху, не мешать своим товарищам в работе, не отвлекать их разговорами, соблюдать правила техники безопасности данной инструкции.

ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ

- На рабочем месте ножницы должны лежать кольцами к себе.

- Не оставлять ножницы раскрытыми на рабочем месте.
- Передавать ножницы кольцами вперед, берясь за закрытые лезвия.
- Не держать лезвиями вверх.
- Не подходить к однокласснику во время резания.
- Сломанные ножницы сдать мастеру производственного обучения.
- Хранить ножницы в определённом месте.

ПРИ РАБОТЕ С ИГЛОЙ

- Не разбрасывать иглы и булавки по столу.
- Не вкалывать в одежду или изделие.
- Не брать игу или булавки в рот.
- При кратковременных перерывах в работе иглы и булавки вкалывать в игольницу.
- Обрезать нитку ножницами перед вдеванием в ушко иглы.

ПРИ РАБОТЕ НА БЫТОВОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ

- Стул установить против иглы машины.
- Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.
- Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.
- Ноги на педаль поставить так, чтобы носок правой ноги был выдвинут немного вперед. Левую ногу расположить ближе к переднему краю педали.
- Расстояние от глаз до изделия 30 – 40 см.
- Кисти рук располагаются на платформе перед лапкой машины. Локти – на одном уровне со столом.
- Пуск машины осуществлять маховым колесом в направлении “на себя”.
- Работать обеими руками. Направлять детали изделия, скользя руками по поверхности стола.
- Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руку к игле.
- Обрезать нитки нитеобрезателем или ножницами.
- В случае поломки иглы, искривления, обрыва приводного ремня, - прекратить работу и сообщить мастеру производственного обучения.
- Поставить машину на свободный ход.
- Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.
- При необходимости произвести чистку и смазку.
- Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.
- При длительном перерыве в работе снять приводной ремень и накрыть машину чехлом или убрать в тумбу.

ПРИ РАБОТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ КРАЕОБМЁТЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ (ОВЕРЛОК)

- Включить машину с помощью кнопки "пуск".
- Запрещается пускать машину с поднятой лапкой.
- Маховое колесо вращать только по часовой стрелке от себя.
- Работать обеими руками. Направлять детали изделия, придерживая руками.
- Соблюдать осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за положением ткани и рук при шитье.
- Нельзя тянуть и подталкивать ткань во время работы на машине, чтобы не поломать иглу.
- На переходных швах скорость обработки должны быть снижена.

- Во избежание перегрева электропривода необходимо через 30 минут работы делать перерыв не менее 10 минут.
- Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле и ножам.
- В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, сильном нагреве педали – прекратить работу и сообщить мастеру производственного обучения.
- Выключить машину с помощью кнопки "стоп".
- Следует отсоединить машину от сети после окончания работы, при проведении профилактики машины, при замене механических деталей или принадлежностей.
- Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

ПРИ РАБОТЕ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

- Включить машину с помощью кнопки "пуск".
- Работать обеими руками. Направлять детали изделия, скользя руками по поверхности стола.
- В начале работы на универсальной промышленной швейной машине следует повернуть маховое колесо от себя.
- При соединении двух деталей без намётывания не допустить посадки нижней детали, для этого во время стачивания её нужно слегка натягивать.
- Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле.

ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УТЮГОМ

- Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.
- Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками только за вилку.
- При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку.
- При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.
- Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно изделие водой.
- Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
- Следить за нормальной работой утюга и не давать ему перегреваться.

ПРИ РАБОТЕ С ТКАНЬЮ

- Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.
- Не пользоваться при работе ржавыми иглками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.
- Шить иглками только с наперстком.
- Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

- Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками (кольцами) вперед
- Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.
- Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.
- Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

6.1. При возникновении аварийной ситуации, опасной для здоровья и жизни обучающихся необходимо:

- немедленно отключить от электросети швейную машину;
- сообщить о создавшейся ситуации мастеру производственного обучения;
- при необходимости вызвать механика, скорую помощь, пожарную команду;
- всем покинуть опасное для жизни и здоровья помещение;
- если произошел несчастный случай – сохранить обстановку. При которой он произошел и оказать пострадавшему первую помощь.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ УРОКОВ.

7.1. Отключить всё электрооборудование и электроприборы от электросети местным выключателем на электрощитке.

7.2. Почистить и смазать машины, сменить отработанные иглы.

7.3. Убрать инструмент и готовые изделия, заготовки к изделиям в отведенное для них место.

7.4. Тщательно убрать рабочее место, сделать влажную уборку всего помещения мастерской. Проведение генеральной уборки – 1 раз в месяц.

7.5. Произвести осмотр всего помещения перед его закрытием по окончании работы, проверяя при этом работоспособность пожарно-охранной сигнализации, первичных средств пожаротушения и подходы к ним.

7.6. Помещение мастерской покидать только с разрешения мастера производственного обучения.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С Инструкцией № **ИОТ-03.001-2024** “ По охране труда обучающихся на уроках производственного обучения в учебно-производственной швейной мастерской ” ознакомлен.

[illegible]