



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(ГАПОУ БТОТИС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-23.

e-mail: btotis@mail.ru
сайт: www.btotis.ru

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-04.043-2024

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОМИКСЕРА**

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями,
распишитесь в журнале регистрации инструктажей

Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020
№ 903н;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2
декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 №
772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с механизмом, приспособлениями, обученные правильному обращению с электромиксером и безопасным приемам работы.
- 1.2. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
- 1.3. На рабочем месте должна использоваться спецодежда.
- 1.4. Запрещается работать на неисправном оборудовании и самостоятельно проводить его ремонт.
- 1.5. О каждом несчастном случае необходимо сообщить непосредственному руководителю и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт.
- 1.6. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Перед включением электромиксера проверить сетевой шнур, штепсельные соединения и убедиться в их исправности (отсутствие нарушения изоляции, обгорелых участков проводов, изломов, разбитых штепсельных вилок и розеток).
- 2.2. Проверить состояние рабочего места: не загромождать посторонними предметами.
- 2.3. Перед началом работы необходимо произвести:
 - внешний осмотр;
 - проверку комплектности и надежность крепления всех деталей и прочность затяжки всех винтов, крепящих узлы и детали;
 - проверки целостности изоляционных деталей корпуса машины, рукояток крышек щеткодержателя;
 - проверку четкости работы выключателя;
 - проверку работы машины на холостом ходу;
 - проверку надежности закрепления в машине рабочего исполнительного инструмента – ножей, ключей насадок, пил и т.д.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Контролировать работу оборудования, постоянно следить за функционированием сигнальных устройств.
- 3.2. Включать электроприборы в сеть и выключать из нее только сухими руками.
- 3.3. Во избежание пожара не оставлять включенными в сеть электрические приборы.
- 3.4. Отключать оборудование во время перерывов в работе, при внезапном отключении напряжения сети, во время чистки и уборки оборудования.
- 3.5. Производить ремонт, наладку, чистку, регулировку при работающем или включенном в электросеть оборудовании.

3.6. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 3.6.1. Производить смену насадок с включённой в сеть вилкой соединительного шнура.
- 3.6.2. Перемешивать содержимое ложкой или другими предметами во время работы с прибором.
- 3.6.3. Оставлять прибор без присмотра во включённом состоянии.
- 3.6.4. Одновременно устанавливать разные насадки.
- 3.6.5. Мыть электропривод погружением в воду или под струёй воды.
- 3.6.6. Применять для мытья пластмассовых деталей химические средства и воду температур более 50 градусов Цельсия.
- 3.6.7. Работать взбивалками, тестомешалками и мялкой с открытым отверстием, используемым для подключения кофемолки.

3.7. ПОМНИТЕ!

- 3.7.1. Немедленно отключить прибор от сети в случае внезапной остановки двигателя;
- 3.7.2. Проталкивать перерабатываемые продукты в загрузочный бункер крышки овощешинковки только толкателем и только в работающий прибор;
- 3.7.3. Немедленно отключите прибор от сети в случае заклинивания тёрочного диска.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При появлении неисправности в работе электрооборудования, появлении искрения и т.д. немедленно отключить электроприбор от сети и сообщить об этом непосредственному руководителю.

- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электроприбор и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом непосредственному руководителю.
- 4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- 5.1. Остановить оборудование, отключить его от электросети. При этом шнур брать за корпус вилки.
- 5.2. Привести рабочее место в порядок.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С Инструкцией № ИОТ-04.043-2024 “ По охране труда при эксплуатации электромиксера ” ознакомлен.

Дата	Подпись	Фамилия Имя Отчество	Должность
		Упатова И.А.	Зав.столовой