



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(ГАПОУ БТОТиС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-23.

e-mail: btotis@mail.ru
сайт: www.btotis.ru

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-04.045-2024
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕСТОМЕСИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями,
распишитесь в журнале регистрации инструктажей

Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К работе на тестомесильной машине допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование на допуск к работе с продуктами, имеющие представление об опасных и вредных производственных факторах и правилах эксплуатации, прошедшие соответствующие инструктажи, стажировку на рабочем месте, обучение электробезопасности по I квалификационной группе и проверку знаний по вопросам охраны труда.
- 1.2. Работник обязан соблюдать внутренний трудовой распорядок, немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников.
- 1.3. Работник обязан сообщать об ухудшения состояния своего здоровья.
- 1.4. Недопустимо нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время.
- 1.5. Опасные и вредные производственные факторы:
 - электрическое напряжение;
 - повышенная запыленность воздуха
 - движущиеся и вращающиеся части оборудования.
- 1.6. Для защиты от воздействия опасных факторов рабочий обязан применять следующую спецодежду - халат хлопчатобумажный (передник нейлоновый), головной убор (пилотка).
- 1.7. Работник обязан знать пути эвакуации при пожаре, места расположения на рабочем месте первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.
- 1.8. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования работник обязан уведомить своего непосредственного руководителя.
- 1.9. Работник обязан уметь оказывать первую доврачебную помощь потерпевшим при несчастных случаях.
- 1.10. Необходимо соблюдать личную гигиену, содержать в чистоте спецодежду, использовать для питья только питьевую воду.
- 1.11. За нарушение настоящей инструкции работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение связано с причинением материального ущерба предприятию, то виновный несет ответственность в установленном законом порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые и бьющиеся предметы.
- 2.2. Перед началом работы проверить:
 - исправность обслуживаемого оборудования, пусковой аппаратуры;
 - наличие и исправность ограждений движущихся частей оборудования (рабочих органов тестомесильной машины и электроприводов);

- исправность блокировочного устройства на крышке тестомесильной машины;
 - отсутствие течи воды и сырья;
 - герметичность крышки тестомесильной машины;
 - надежность фиксации дежи;
 - наличие и исправность инвентаря (щеток, скребков, совков);
- 2.3. Провести внешний осмотр заземления, убедиться в надежности их присоединения к обслуживаемому оборудованию и корпусам электродвигателей.
- 2.4. Обо всех выявленных недостатках и неисправностях немедленно сообщить заведующему столовой.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Включение оборудования производить только сухими руками.
- 3.2. Замеры температуры и опробование теста проводить только при полном останове рабочего органа.
- 3.3. Следить за исправностью блокировочных устройств, не допускать преднамеренного вывода их из строя.
- 3.4. Во избежание распыления муки при замесе следить за герметичностью крышки тестомесильной машины.
- 3.5. Ручную очистку машины от оставшегося теста осуществлять только после выключения машины и полного останова рабочего органа.
- 3.6. В случае попадания в опару или тесто посторонних предметов остановить машину и поставить в известность руководителя.
- 3.7. Следить за чистотой рабочего места, не допускать его загрязнения жидким сырьем, полуфабрикатом, мукой.
- 3.8. Очистку внутренних поверхностей тестомесильной машины и месильных органов, а также осмотр оборудования производить только при обесточенных электродвигателях.
- 3.9. Для чистки внутренних поверхностей бункеров, корыт тестоспусков и предохранительной решетки должны применяться скребки. Запрещается производить мойку водяной струёй.
- 3.10. Не следует оставлять работающую машину без присмотра.
- 3.11. Запрещается работать на машине при снятых ограждениях и открытой крышке.
- 3.12. Запрещается работать на неисправной машине. При обнаружении неисправностей в работе оборудования необходимо его остановить и вызвать ремонтный персонал.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При возникновении любой аварийной ситуации (при обесточивании электросети, поломке механизмов, сильном нагреве двигателя и др.) необходимо выполнить следующее:
- выключить оборудование;
 - вывесить табличку, предупреждающую о неисправности оборудования и сообщить об этом заведующему столовой;

- не приступать к работе на неисправном оборудовании до полного устранения неисправностей.
- 4.2. В случае поломки оборудования, его ремонт работнику не следует производить самостоятельно, необходимо пригласить для этой цели специалиста.
- 4.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, поставить в известность заведующего столовой, сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- 5.1. По окончании работы выключить электродвигатели и приступить к санитарно-гигиенической чистке оборудования и рабочего места.
- 5.2. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.
- 5.3. Мусор, смет муки собрать и отнести в специально отведенное для этого место.
- 5.4. Снять спецодежду и убрать ее в личный шкаф.
- 5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
- 5.6. Обо всех замечаниях неисправностях, выявленных за смену, сообщить непосредственному руководителю.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С Инструкцией № ИОТ-04.045-2024 “ По охране труда при эксплуатации тестомесительной машины ” ознакомлен.

Дата	Подпись	Фамилия Имя Отчество	Должность
		Упатова И.А.	Зав.столовой