



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(ГАПОУ БТОТИС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-23.

e-mail: btotis@mail.ru
сайт: www.btotis.ru

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-04.052-2024
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями,
распишитесь в журнале регистрации инструктажей

Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020
№ 903н;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2
декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 №
772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию
правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К работе на посудомоечной машине допускаются работники, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда и получившие допуск к самостоятельной работе.
- 1.2. Работник, работающий на посудомоечной машине, должен пройти специальный инструктаж получить группу I по электробезопасности.
- 1.3. Работник, допущенный к самостоятельной работе на посудомоечной машине, должен знать требования безопасности при работе на посудомоечной машине.
- 1.4. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.
- 1.5. Во время работы на посудомоечной машине на работника могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:
 - сколы, осколки битой посуды;
 - перемещающаяся по транспортеру посуда;
 - незащищенные подвижные элементы транспортера, посудомоечной машины;
 - падающая посуда;
 - острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности машины;
 - повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
 - повышенное скольжение (вследствие замазывания, увлажнения пола, по которому работник);
 - электрический ток, путь которого в случае замыкания на корпус, может пройти через тело человека.
- 1.6. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками.
- 1.7. Работник обязан соблюдать:
 - трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка;
 - следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.
- 1.8. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся заведующей столовой и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.
- 1.9. Работник, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.
- 1.10. Для предупреждения возможности заболеваний работнику следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.
- 1.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а если нарушение

связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Перед началом работы работнику следует надеть санитарную одежду. Одежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.
- 2.2. Перед началом работы следует убедиться в том, что ничего не мешает безопасному выполнению работы и оценить достаточность освещения рабочего места.
- 2.3. Перед началом работы на посудомоечной машине необходимо выполнить следующее:
 - проверить, чтобы металлические нетоковедущие части посудомоечной машины были заземлены;
 - проверить исправность деревянных решеток на полу возле посудомоечной машины;
 - осмотреть и убедиться в отсутствии подтекания воды в местах соединения трубопроводов;
 - проверить исправность фиксаторов, удерживающих дверцы моющей и ополаскивающей камер в верхнем положении;
 - проверить, чтобы защитные кожухи машины были закрыты;
 - проверить наличие воды в подающей магистрали;
- 2.4. Убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри посудомоечной машины.
- 2.5. Перед началом работы с ленточным транспортером необходимо выполнить следующее:
 - следует убедиться в том, что питающие транспортер электрические провода заключены в резиновый шланг и защищены от механических повреждений, а рама транспортера заземлена;
 - проверить, чтобы барабаны, ремни и другие подвижные элементы транспортера были закрыты защитными ограждениями;
 - транспортер должен быть установлен таким образом, чтобы по сторонам оставались проходы до 1 м.
- 2.6. Работник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Во время приготовления раствора не следует допускать распыления моющих средств.
- 3.2. Не следует превышать установленных пределов концентрации моющих средств при приготовлении раствора.
- 3.3. Во время работы не следует накапливать излишки грязной посуды.
- 3.4. Освобождать посуду от остатков пищи следует деревянной лопаткой или специальной щеткой.
- 3.5. Для предупреждения порезов и других ранений нужно изымать из употребления посуду, имеющую сколы и трещины.

- 3.6. Во время работы машины нельзя открывать дверцы моющей и ополаскивающей камер.
- 3.7. При работе с ленточным транспортером необходимо выполнять следующие меры безопасности:
 - во избежание падения столовую посуду на ленту транспортера нужно устанавливать устойчиво (тарелки - дном вниз, чашки и стаканы - дном вверх);
 - не следует загружать ленту транспортера несвойственными для него грузами;
 - регулировку и натяжение ленты можно производить только после полной остановки транспортера;
 - нельзя набрасывать какие-либо предметы на барабан под движущуюся ленту с целью устранения ее пробуксовывания.
 - нельзя работать на транспортере без ограждения движущихся частей.
 - не следует производить уборку около движущейся ленты транспортера.
- 3.8. Во время уборки рабочей зоны необходимо обращать внимание на состояние пола, во избежание поскользывания и падения пол должен быть сухим и чистым.
- 3.9. При уборке следует пользоваться только исправным инвентарем и инструментом.
- 3.10. Производить уборку мусора и отходов нужно по возможности с применением уборочного инвентаря и защитных перчаток, следует избегать выполнения этой работы непосредственно руками.
- 3.11. При уборке мусора и отходов необходимо соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную.
- 3.12. Мусор и отходы следует складывать в специальные емкости с крышками, а затем удалять в специально отведенное для этого место.
- 3.13. Для предупреждения случаев травматизма не следует производить работу при недостаточном освещении.
- 3.14. Во избежание падений в результате поскользывания на мокром полу необходимо вытирать его насухо, при этом следует пользоваться соответствующей обувью, чтобы не поскользнуться.
- 3.15. Особую осторожность необходимо проявлять во время мытья и чистки электрооборудования и любых других потребителей электрической энергии.
- 3.16. Производить мойку электрооборудования, протирку его частей можно только после отключения от электрической сети.
- 3.17. Во время уборки нельзя прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям электрооборудования, а также к оголенным и плохо изолированным проводам.
- 3.18. При мытье и чистке машины нельзя допускать попадания воды на токоведущие части электрооборудования.
- 3.19. Укладывать чистую посуду следует таким образом, чтобы исключалась возможность ее падения.
- 3.20. Во время работы нужно вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
- 3.21. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

